

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	187	Landratsamt Rosenheim		
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	187	Landratsamt Rosenheim		
Betreiber	[Name]	ESP Südexal GmbH			
Standort	[Bezeichnung]	Haidholzen			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Haidenholzstraße, 66	83071	Stephanskirchen	
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]		
Anlage	[Bez.]	Oberflächenbehandlung			
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	3.10.1		2.6	

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36	
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	13.12.2024	angekündigt [J/N]	J	
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]				
	Schwerpunkte [X]	X	Lärmschutz und Luftreinhaltung		
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]					
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	19.12.2013		
	Anforderungsliste [X]				
	Schwerpunktprogramm [X]				
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]		Stilllegung [X] X

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Änderung von Anlagenteilen	Stilllegung der geänderten Anlagenteile bis zur Anpassung			

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL